

Ślady korozji na dachu

Kabel prowadzony
po elewacji

Spękanie tynku

Zabrudzenie tynku

Zawilgocenie muru, widoczne
wykwity, glony głównie na styku
z terenem

Spękanie tynku

Spękanie tynku

Zawilgocenie muru, widoczne
wykwity, glony głównie na styku
z terenem

Spękanie tynku

Spękanie tynku

Widoczna reperacja tynku,
odbarwienie

Widoczna reperacja tynku,
odbarwienie

Widoczna reperacja
tynku, odbarwienie
prawdopodobnie po
wymianie parapetu

UWAGI:

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary W naturze.
- Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, projektami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Projekt
**REMONT OBEJMUJĄCY NAPRAWĘ
ELEWACJI W KOŚCIELE PW. ŚW. APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA W TARNAWATCE**
Kategoria obiektu budowlanego: X
Lokalizacja:
ul. Kościelna 1; 22-604 Tarnawatka
dz. ew. 341/3; obr. 0011 Tarnawatka
Jednostka ewidencyjna: 061809_2
Identyfikator działki: 061809_2.0011.AR_3.341/3

Inwestor
**Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła,
ul. Kościelna 1; 22-604 Tarnawatka**

GŁÓWNY PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. Kamil Miklaszewski	MA/020/15	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch. Magdalena Potoczna

WERYFIKACJA

48
ARCHITEKTURA

+48 Architektura
Al. Niepodległości 151/4
02-555 Warszawa

Faza projektu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branża
ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku
INWENTARYZACJA
ELEWACJA POŁUDNIOWA

Numer rysunku

TAR	PB	AR	I-E.03	00
-----	----	----	--------	----

PROJEKT	ETAP/bud	BRANŻA	NR RYS	REW
---------	----------	--------	--------	-----

Skala 1:100	Data 16.02.2024	Rysował MP	format	
----------------	--------------------	---------------	--------	--